



Casquillo del brazo de suspensión

apto para

BMW X5, X6



como la
version OE

Problema

Salida de líquido hidráulico debido a elevados esfuerzos dinámicos y debido al hecho que la unión entre metal y goma es solamente parcial

Efecto

- Vibraciones en la dirección
- Ruidos y reducción de la seguridad de conducir y frenar



Solución



Reemplazar el casquillo hidráulico por un casquillo optimizado de goma maciza mediante una vasta unión de goma y metal

Ventaja

- Eliminación de pérdida de líquido
- La vida útil es notablemente más larga sin perder el confort de conducir

como la versión OE



version de MEYLE-HD

