



Kit de soporte con casquillos y tornillos

apto para
BMW E46, Z4



como la versión OE

Problema

- Alojamiento blando del brazo transversal para un mayor confort
- Pérdida de líquido hidráulico por acción de las fuerzas dinámicas

Efecto

- Molestas oscilaciones rotatorias del eje delantero. Corta vida útil
- Vibraciones de la dirección
- Restricción del comportamiento en carretera



Solución

Fabricación del soporte completamente en caucho

Ventaja

- Impide oscilaciones peligrosas
- Vida útil considerablemente más larga
- Permite el recambio del juego de bujes por separado (la pieza OE no lo permite)

como la versión OE



version de MEYLE

