



Soporte de goma para el eje trasero apto para BMW E46, Z4, X3



como la
versión OE

Problema

Salida de líquido hidráulico debido a elevados esfuerzos dinámicos y debido al hecho que la unión entre metal y goma es solamente parcial

Efecto

Ruidos y reducción de la seguridad de conducir y frenar



Solución

Reemplazar el casquillo hidráulico por un casquillo optimizado de goma maciza con una unión de goma y metal de gran superficie

Ventaja

Mayor vida útil sin pérdidas en la seguridad y confort de conducir

como la versión OE



version de MEYLE

