



## Cabezal de la barra de dirección

apto para

BMW E81, E82, E87, E88, E90, E91, E92, E93



como la versión OE

### Problema

Sobrecarga y presión de la superficie del cabezal (diámetro de la esfera: 28 mm)

### Efecto

Ruidos y juego de la dirección



### Solución




- Ampliamiento del diámetro (30 mm) de la esfera del cabezal
- Utilización de asientos de plástico altamente resistentes al desgaste en la articulación esférica (material especial utilizado en la aeronáutica)

### Ventaja

- Estandarización del diseño, de manera que estas piezas son aptas tanto para la caja de cambios de ZF como para la de TRW
- Vida útil considerablemente más larga gracias a una mayor solidez

como la versión OE



version de MEYLE-HD

