



Brazo de suspensión

apto para

BMW E83 (X3)



como la
version OE

Problema

- Alta presión sobre la superficie de la rótula de dirección (diámetro de la esfera 30 mm)
- Requerimiento intensivo debido al gran peso del vehículo y a la ubicación alta del centro de gravedad

Efecto

- Rótulas desgastadas
- Ruidos en el eje delantero
- Reducción de la seguridad de conducir



Solución



- Utilización de asientos de plástico altamente resistentes al desgaste en la articulación esférica (material especial utilizado en la aeronáutica)
- Ampliamento del diámetro de la esfera (33mm)

Ventaja

Vida útil considerablemente más larga debido a la reducción de la presión sobre el cabezal

como la versión OE



30mm

version de MEYLE-HD



33mm