




## Casquillo del brazo de suspensión

apto para

**BMW E60, E61, E63, E64, E65, E66, E81, E82, E87, E88, E89, E90, E91, E92, E93**



 como la versión OE <b>Problema</b>	 <b>Solución</b> 
Salida de líquido hidráulico debido a elevados esfuerzos dinámicos y debido al hecho que la unión entre metal y goma es solamente parcial	Reemplazar el casquillo hidráulico por un casquillo optimizado de goma maciza mediante una vasta unión de goma y metal
<b>Efecto</b>	<b>Ventaja</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Vibraciones en la dirección</li><li>• Ruidos y reducción de la seguridad de conducir y frenar</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Eliminación de pérdida de líquido</li><li>• La vida útil es notablemente más larga sin perder el confort de conducir</li></ul>

como la versión OE



versión de MEYLE-HD

